

Störung am Vorderälpele – Aufgrund von Unwetter

By Martin Sauter

June 1, 2025, 8:00 PM

OE9

In der Nacht zum 01.06.2025 kam es bei der Relaisstation **OE9XVI** infolge eines Unwetters mit zahlreichen Blitzen zum Auslösen des FI-Schutzschalters. Dadurch waren alle Dienste – mit Ausnahme von **Relais R2** – vorübergehend außer Betrieb.

Das **R2** wurde unterdessen weiterhin zuverlässig von der **Notstrombatterie** versorgt und blieb somit aktiv.

Bei einem **Kurzbesuch am Sonntagnachmittag** konnte der FI wieder eingeschaltet werden, woraufhin alle Systeme wieder einwandfrei liefen.

Vielen Dank für euer Verständnis! Sysop OE9SAU